

ວິທີການເຜົາ ແລະ ການນຳໃຊ້ຖ່ານແກບ ຢ່າງເໝາະສົມຕໍ່ການປຸກພິດ



ແກບ ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອທາງການ ກະເສດຫຼັງຈາກການສືເຂົ້າ (ຮູບ 1), ການນຳໃຊ້ແກບ ເພື່ອການປຸກພິດ ຂອງຊາວນາ ຊາວສວນລາວ ໂດຍ ລວມແລ້ວ ແມ່ນຍັງບໍ່ຖືກຕາມຫຼັກວິຊາການ. ສ່ວນໃຫຍ່ມີກະຈະຂົນແກບ ຈາກໂຮງສືເຂົ້າໄປໃສ່ລົງໄຮ່ນາ ໂດຍ ກົງ ເພື່ອປະສົມລົງດິນແລ້ວປຸກພິດ ຜັກ. ວິທີປະຕິບັດແບບນີ້ ແກບຈະ ມີຄຸນສົມບັດໃນການບັບປຸງດິນຕໍ່າ ແລະ ໃຫ້ປະສິດທິຜົນຕໍ່າ ແລະ ຊັ້າ, ເນື່ອຈາກ ແກບ ເປັນວັດຖຸທີ່ນາມເປົ່ອຍ. ການປົ່ງນຽມມາເປັນອື່ນຊີວັດຖຸ ເພື່ອໃຫ້ປະໂຫຍດແກຕ່ຕົນພຶດຕົງໃຊ້



ເວລາເຖິງ 1-2 ປີ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງຈຸລິນຊີດິນ. ບະຈຸບັນ ການນຳໃຊ້ຖ່ານແກບ ເຂົ້າໃນການເຮັດເຊື້ອເຜົງ ເພື່ອຫຼັງຕົ້ມ (ຮູບ 2) ແລະ ໄຊໃນການກະສິກຳ (ຮູບ 3) ແມ່ນນີ້ຍືມຮັນໃຊ້ໃນຫຼາຍປະເທດ. ເນື່ອຈາກວ່າ ຖ່ານແກບຕັ້ນໄປດ້ວຍກາບອນ

(75-80%), ຂີລິເກັດ ແລະ ທາດອາຫານອື່ນໆທີ່ມີຄຸນລັກສະນະໜັ້ນທີ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຕິດິນ ແລະ ພິດ, ຂຶ້ງກະເສດຕະກອນຍີປຸ່ນເຂົ້າໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການບັບປຸງດິນມາດິນນານາມແລ້ວ.



ຖ່ານແກບ ເປັນວັດຖຸບັບບຸງດິນທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ມີຄ່າ pH ເປັນດ້າງ ຂຶ້ງເໝາະສົມກັບດິນເປັນກົດ (Ishii & Kadoya, 1990). Antunes & Cardoso. 1991 ຄົ້ນພົບວ່າຖ່ານແກບຊ່ວຍເພີ່ມການລະລາຍພິສິ່ນຮັດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກດິນໃຫ້ແກ່ພິດ, ເຮັດໃຫ້ກາບອນຊ່ວຍກະຕຸນຈຸລິນຊີດິນຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ,

ດຶງດູດທາດອາຫານພິດ ແລະ ເພີ່ມລະດັບ ການແກບປົ່ງໂປແຕ່ງມ (K), ແມ່ກາມີ່ງມ (Mg) ໃນດິນ. ຂ່ວຍໃຫ້ໂຄງສ້າງຂອງດິນໝົງວຸຜູ້ຍິດ, ຮັກສາຄວມຊຸ່ມໃນດິນຊາຍໄວ້ໄດ້ນານ, ເຮັດໃຫ້ພິດຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ເພີ່ມຜົນຜະລິດຂຶ້ນ 25-40%.

ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນກວິຊາການ-ຊາວກະສິກອນ ເຂົ້າໃຈຄຸນປະໂຫຍດຂອງຖ່ານແກບຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາມາດເຜົາ ແລະ ນຳໃຊ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການບັບປຸງດິນດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.

ຈະກະກຸງມອຸປະກອນເຜົາແກບ ແລະ ເຜົາວິທີໃດ?

1. ວັດຖຸທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງທີ່ເຜົາແກບມີດັ່ງນີ້

1. ທີ່ຈຸດໄຟ, ພິ100, ຍາວ 75 ຊມ ເຈະຮູ້ຂ້າງທີ່ 40-60 ຮູ.

2. ທີ່ອຸ້ມຄ້ວນເຫຼັກພີ 65, ຍາວ 90 ຊມ.

3. ທີ່ທີບສອກເຫຼັກພີ 65, ຍາວ 25 ຊມ.

4. ທີ່ສິ່ງຄ້ວນ/ລະບາຍນຳຊື່ແກບທີ່ເຫຼັກພີ 65, ຍາວ 85 ຊມ.

5. ຂາຄົ້າ (3 ອັນ) ໃຫ້ທີ່ສູງຈາກນໍາດິນ 10 ຊມ, ອຸໄຕງ້ນໍາຊື່ແກບ (ຮູບ 4, 5 ຂ້າງລຸ່ມ):

ໂດຍ: ດຣ. ນິວິງ ສີປະເສີດ ແລະ ກ້ວາງ ດວງລິລາ



ອຸປະກອນເຜົາແກບດັ່ງກ່າວໄດ້ຜະລິດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍສູ່ຄອບຄອບຊາວນາໃນຂອບເຂດທີ່ວິປະເທດປະມານ 130 ກວ່າເຄື່ອງ

2. ວິທີການເຜົາແກບເຂົ້າ

(ປະດິດ, ສາຫິດ ແລະ ຂັ້ນໄມ້ໂດຍ ດຣ. ນິວິງ ສີປະເສີດ, ແລະ ທຶນງານແຜນງານຄົ້ນຄວາເຂົ້າແຫ່ງຊາດ, 2010). ວາງເຄື່ອງເຜົາແກບລົງໃນສະຖານທີ່ຮາບພູງ, ຕັກແກບແຫ້ງທອກລົງ ກ້ອງທີ່ຈຸດປະມານ 20 ກິໂລ (ຮູບ 6), ນຳເພື່ອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງ 1 ກຳມີວາງໃສ່ກ້ອງທີ່, ຈຸດເພື່ອງເພື່ອໃຫ້ໄຟຕິດໃສ່ແກບ, ປະໄວປະມານ 10-15 ນາທີ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລັ້ມທອກແກບລົງປົກໃຫ້ທັວມທີ່ໃຫຍ່ (ຮູບ 7-8). ໄຟຈະຄ່ອຍໃໝ່ແກບຈາກຂ້າງໃນອອກມາຂ້າງນອກໃຊ້ເວລາ 10-12 ຊົ່ວໂມງ (ຮູບ 9).



ເມື່ອໄຟຊອດອອກມາຂ້າງນອກເກືອບທີ່ວິບລິເວນກອງແກບແລ້ວໃຫ້ຍົກທີ່ເຜົາແກບອອກ, ຂະກອງແກບອອກເປັນວິງ (ຊ້ວນເອົາແກບສ່ວນກາງທີ່ໃໝ່ໃໝ້ປິກສ່ວນທີ່ຍັງໃໝ້ບໍ່ທັນໝົດ, ປະໄວ 30 ນາທີ ຈຶ່ງໃຊ້ນຳຫິດມອດໄຟ. ການເຜົາທີ່ໜຶ່ງຄັ້ງຈະໄດ້ຖ່ານແກບປະມານ 200-300 ກລ, ໄດ້ນຳຊື່ແກບ 0.7-3 ລິດ (ຂຶ້ນກັບຄວາມຊຸ່ມຂອງແກບທີ່ນຳຈຳມາເຜົາ).

3. ວິທີການນຳໃຊ້ຖ່ານແກບເຂົ້າ ແລະ ນຳຊື່ແກບ

ນຳໃຊ້ຖ່ານແກບປົນກັບຝຸ່ນຄອກ ແລະ ດິນໝອງ (ແຫ້ງ) ໃນອັດຕາສ່ວນ 3.5:3:2.5:0.5:0.5 (ແກບເຜົາ:ຝຸ່ນຄອກ:ດິນ:ດຳອ່ອນ:ບຸນຂາວ + ນ້ຳEM (100 ຊີຊີ) ຫົດນຳໃຫ້ຊຸ່ມ ບົ່ມເປັນເວລາ 15-20 ວັນ ແລ້ວນຳໄປໜ່ວ່ານໃຫ້ທີ່ເພື່ນທີ່ ທີ່ຈະປຸກພິດ ໃນອັດຕາ 5-10 ໂຕ/1ຮຕ ຫຼື 0.5-1 ກິໂລ/ຕາມັດ. ໄກສົບຝຸ່ນລົງດິນ (ເລີກ 10-15 ຊມ). ໃຊ້ນຳຊື່ແກບຊົດບ້ອງກັນກຳຈັດສັດຕູ້ພິດທີ່ລາຍພິດຜັກ, ເຂົ້າມາໄດ້ປິນນຳໃນອັດຕາສ່ວນ 1:10 ປະສົມຮັບແພບ ແລະ ນັ້ນັ້ນພິດຢ່າງລະ 1 ບ່ວງ. ໃຊ້ນຳຊື່ແກບປະສົມກັບນຳ 2:1 ບ່ວງແພບ ແລະ ນັ້ນັ້ນພິດຢ່າງລະ 1 ບ່ວງ ເພື່ອຊົດຂ້າຫຍ້າ.

ຕິດຕໍ່ສອບຖານເພີ່ມເຕີມໄດ້: ສູນອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກຳ, ເບີໂທ: 021-770027

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

